

一氧化碳中毒錯誤態樣分析1-1



★屋外型（RF）熱水器安裝於加蓋陽臺。

一氧化碳中毒錯誤態樣分析1-2



★屋外型（RF）熱水器安裝於加蓋陽臺。

一氧化碳中毒錯誤態樣分析1-3



★屋外型（RF）熱水器安裝於加蓋陽臺。

一氧化碳中毒錯誤態樣分析2-1



★屋外型（RF）熱水器安裝於加蓋騎樓。

一氧化碳中毒錯誤態樣分析2-2



★屋外型（RF）熱水器安裝於浴室。

一氧化碳中毒錯誤態樣分析2-3



★屋外型（RF）熱水器安裝於房間內。

一氧化碳中毒錯誤態樣分析3



★半密閉自然排氣式
(CF) 熱水器安裝室
內且未裝設排氣管。

一氧化碳中毒錯誤態樣分析4



★屋外型（RF）熱水器安裝於未加蓋陽臺，因風勢倒灌及連續使用熱水器造成中毒。

一氧化碳中毒錯誤態樣分析5



★半密閉強制排氣式（FE）熱水器安裝錯誤排氣管。