

## 臺中市政府消防局公共危險物品案例宣導資料

近來臺中市政府消防局加強執行供公眾使用建物消防安全檢查，發現有些大樓發電機燃料（柴油）儲槽容量超過管制量（1000 公升），其場所位置、構造及設備卻未符合消防法規，嚴重影響公共安全；且於 101 年 7 月 6 日在西屯區及大里區分別查獲大批公共危險物品藏在違法鐵皮倉庫之儲存場所，消防局當場依法逕行舉發並處罰；由於大樓未依法囤放發電機用柴油亦同屬不須經限期改善之程序，應逕行舉發並裁處；為維護公共安全並避免觸法，本局特別呼籲各大樓管理委員會應自我檢視。（相關網址：[http://www.tccf.gov.tw/form\\_other/index.asp?Parser=99,6,31](http://www.tccf.gov.tw/form_other/index.asp?Parser=99,6,31)）

### 臺中市政府消防局新聞剪報資料

日期：101 年 7 月 8 日

自由時報 第 B4 版 300

案由：危險鐵皮屋囤積易燃液 25 萬公升。

# 危險鐵皮屋 囤積易燃液 25 萬公升

這間位在大里西柳橋旁的鐵皮屋，查獲堆置超量易燃性液體。（記者俞泊霖攝）

【記者張協昇／台中報導】彰濱工業區新企業今年 5 月發生爆炸，被查出甲苯等原料曾流至中市「瀚升」及「舜佑」2 家公司，台中市消防局 6 日在這 2 家公司查獲違法儲存超量甲苯、丙酮等易燃液體逾 25 萬公升，依違反消防法等規定，處罰 2 萬至 10 萬元罰鍰，並限期改善。

#### 儲存超量甲苯、丙酮等

新企業今年 5 月 17 日發生爆炸，彰化縣消防局通報該公司曾將甲苯等原料運送至中市北屯區「瀚升」及烏日區「舜佑」2 家公司，經台中市消防局查訪，發現都只是辦公室，遂輾轉至 2 家公司位於西屯區中清路及大里區西柳橋旁鐵皮屋倉庫，才查獲囤積超量易燃性液體。

其中在「瀚升」查獲甲苯、二甲苯等各式易燃性液體多達 23 種，總計 20 萬 3360 公升，達法定管制量 459.771 倍；另在「舜佑」查獲甲苯、異丙醇各式易燃性液體達 8 種，總計 5 萬 5950 公升，達法定管制量 291.25 倍。

消防局指出，查扣的液體均屬第 4 類易燃性液體，具有閃火點低、高度揮發特性，其蒸氣和液體均極易燃燒，遇火源立即造成回火，火場中的容器會破裂爆炸，且有些高溫分解甚至會產生毒氣。

#### 違法將開罰 2 至 10 萬元

消防局表示，依消防法及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定，這些易燃物達管制量 30 倍時，貯藏廠房、設備都有一

定標準，並要設保安監督人，業者為賺取暴利，省下大筆設備及人員，惟被查獲場所周遭不乏工廠，萬一爆炸後果不堪設想，將裁罰 2 萬至

10 萬元罰鍰，並限期改善，否則將連續處罰，另儲存場所鐵皮倉庫如涉違建，也將函請建管單位依法拆除。

↑消防局在工廠內查獲已製成油墨的成品。  
（記者俞泊霖攝）  
→現場囤積甲苯等易燃物。（記者張協昇翻攝）

↑鐵皮倉庫堆置各式易燃性液體，達法定管制量的 291.25 倍。（記者俞泊霖攝）

## 大樓囤放發電機柴油 也是危險

【記者張協昇／台中報導】台中市部分大樓囤積緊急發電使用的發電機柴油燃料，嚴重影響公共安全，消防呼籲各大樓管理委員會應自我檢視改善，以免違法。

台中市消防局指出，台中

市許多大樓為避免停電，都設置緊急發電的發電機，惟消防局各分隊人員最近加強執行供公眾使用建物消防安全檢查，發現部分大樓囤積大量發電機柴油燃料，儲槽容量超過管制量 1000 公升，因囤積場所位置、構造及設

備未符合消防法規，萬一發生火災，後果不堪設想。

消防局強調，該局若發現有違法囤積發電機柴油燃料情形，會予以勸導並要求改善，也呼籲各大樓管理委員會應自我檢視改善，否則將依法處罰。